

# ПАСПОРТ

## СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ МБДОУ № 2

1. Сведения общего характера

1.1. Наименование объекта спортивная площадка

1.2. Адрес объекта г. Армавир, ул. Кирова, 130

1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект  
МБДОУ № 2

1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект  
8(86137)4-64-57

1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений)  
1956г.

1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 440 кв.м

1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет) да

1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.)  
металл, дерево

1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) нет

1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) грунтово-травяное

1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) нет

1.15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная) 40 чел.

1.16. Дополнительные сведения об объекте (при наличии):

2. Техническая характеристика объекта:

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

№	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)
1	Спортивно-игровая дорожка «Змейка» - 1 шт	дерево	удовлетворительное
2	Спортивный комплекс «Переправа» - 1 шт.	дерево	удовлетворительное
3	Футбольные ворота со щитом- 2 шт.	металл	удовлетворительное
4	Дуги для подлезания	металл	удовлетворительное
5	Гимнастический бум	дерево	удовлетворительное

Паспорт объекта составил:

Завхоз



О.А. Дерябина



УТВЕРЖДЁН

Заведующий МБДОУ № 2

В.А. Средняк

Приказ от 30.08.2022. № 115-ОД

### ЖУРНАЛ

результатов контроля за техническим состоянием оборудования  
спортивной площадки

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Спортивно-игровая дорожка «Змейка» - 1шт	Удовлетворительное состояние	Не выявлено		
2	Спортивный комплекс «Переправа» - 1шт.	Удовлетворительное состояние	Не выявлено		
3	Футбольные ворота со щитом- 2 шт.	Удовлетворительное состояние	Не выявлено		
4	Дуги для подлезания	Удовлетворительное состояние	Не выявлено		
5	Гимнастический бум	Удовлетворительное состояние	Не выявлено		

Заведующий МБДОУ № 2

В.А. Средняк






УТВЕРЖДЁН

Заведующий МБДОУ № 2

В.А. Средняк

Приказ от 30.08.2022. № 115-ОД

График (регулярного визуального, функционального, ежегодного основного) осмотра оборудования спортивной площадки)

№ п/п	Заказчик	Ответственный за регулярный визуальный осмотр	Наименование детского оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица
1	Заведующий МБДОУ № 2	Дерябина О.А., завхоз, Мироняк Т.В., ст. воспитатель Манукянц Г.П., воспитатель	Спортивно-игровая дорожка «Змейка» - 1шт	30.08.2022г.	Удовлетворительное состояние		
2	Заведующий МБДОУ № 2	Дерябина О.А., завхоз, Мироняк Т.В., ст. воспитатель Манукянц Г.П., воспитатель	Спортивный комплекс «Переправа» - 1шт.	30.08.2022г.	Удовлетворительное состояние		
3	Заведующий МБДОУ № 2	Дерябина О.А., завхоз, Мироняк Т.В., ст. воспитатель Манукянц Г.П., воспитатель	Футбольные ворота со щитом- 2 шт.	30.08.2022г.	Удовлетворительное состояние		
4	Заведующий МБДОУ № 2	Дерябина О.А., завхоз, Мироняк Т.В., ст. воспитатель Манукянц Г.П., воспитатель	Дуги для подлезания	30.08.2022г.	Удовлетворительное состояние		
5	Заведующий МБДОУ № 2	Дерябина О.А., завхоз, Мироняк Т.В., ст. воспитатель Манукянц Г.П., воспитатель	Гимнастический бум	30.08.2022г.	Удовлетворительное состояние		

Заведующий МБДОУ № 2



В.А. Средняк