

## ПАСПОРТ

### ФИЗКУЛЬТУРНО-ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ ГРУППЫ № 1 МБДОУ № 2

1. Сведения общего характера
- 1.1. Наименование объекта Физкультурно-игровая площадка группы № 1
- 1.2. Адрес объекта г. Армавир, ул. Кирова, 130
- 1.3. Наименование лица, эксплуатирующего объект МБДОУ № 2
- 1.4. Номер телефона лица, эксплуатирующего объект 8(86137)4-64-57
- 1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта (при наличии сведений) 1956г.
- 1.8. Общая площадь объекта (кв. м), размеры объекта 237.8 кв.м
- 1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет) да
- 1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) металл, дерево
- 1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) нет
- 1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) грунтово-травяное
- 1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет) нет
- 1.15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная) 30 чел.
- 1.16. Дополнительные сведения об объекте (при наличии):

#### 2. Техническая характеристика объекта:

##### 2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

№	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)
1	Деревянный модуль «Машина» - 1 шт	дерево	удовлетворительное
2	Игровой домик с мостиком – 1 шт.	дерево	удовлетворительное
3	Игровой развивающий модуль для песочной терапии (песочница)- 1 шт.	дерево	удовлетворительное
4	Спортивно-игровой модуль «Солнышко»- 1 шт.	дерево	удовлетворительное
5	Игровой элемент «Скамейка детская»- 2 шт.	дерево	удовлетворительное
6	Домик деревянный – 1 шт.	дерево	удовлетворительное
7	Скамейка парковая	дерево, металл	удовлетворительное

Паспорт объекта составил:

Завхоз

О.А. Дерябина

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЁН

Заведующий МБДОУ № 2  
 В.А. Средняк  
 Приказ от 30.08.2022. № 115-ОД

## ЖУРНАЛ

результатов контроля за техническим состоянием оборудования  
 детских игровых площадок

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Деревянный модуль «Машина»	Удовлетворительное состояние	Не выявлено		
2	Игровой домик с мостиком	Удовлетворительное состояние	Не выявлено		
3	Игровой развивающий модуль для песочной терапии (песочница)	Удовлетворительное состояние	Не выявлено		
4	Спортивно-игровой модуль «Солнышко»	Удовлетворительное состояние	Не выявлено		
5	Игровой элемент «Скамейка детская»	Удовлетворительное состояние	Не выявлено		
6	Домик деревянный	Удовлетворительное состояние	Не выявлено		
7	Скамейка парковая	Удовлетворительное состояние	Не выявлено		

Заведующий МБДОУ № 2



В.А. Средняк



## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3






















УТВЕРЖДЁН

Заведующий МБДОУ № 2

В.А. Средняк

Приказ от 30.08.2022. № 115-ОД

## График (регулярного визуального, функционального, ежегодного основного) осмотра оборудования детских игровых площадок

№ п/п	Заказчик	Ответственный за регулярный визуальный осмотр	Наименование детского оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица
1	Заведующий МБДОУ № 2	Дерябина О.А., завхоз, Мироняк Т.В., ст. воспитатель Манукянц Г.П., воспитатель	Деревянный модуль «Машина» - 1 шт	30.08.2022г.	Удовлетворительное состояние		  
2	Заведующий МБДОУ № 2	Дерябина О.А., завхоз, Мироняк Т.В., ст. воспитатель Манукянц Г.П., воспитатель	Игровой домик с мостиком - 1 шт.	30.08.2022г.	Удовлетворительное состояние		  
3	Заведующий МБДОУ № 2	Дерябина О.А., завхоз, Мироняк Т.В., ст. воспитатель Манукянц Г.П., воспитатель	Игровой развивающий модуль для песочной терапии (песочница)- 1 шт.	30.08.2022г.	Удовлетворительное состояние		  
4	Заведующий МБДОУ № 2	Дерябина О.А., завхоз, Мироняк Т.В., ст. воспитатель Манукянц Г.П., воспитатель	Спортивно-игровой модуль «Солнышко» - 1 шт.	30.08.2022г.	Удовлетворительное состояние		  
5	Заведующий МБДОУ № 2	Дерябина О.А., завхоз, Мироняк Т.В., ст. воспитатель Манукянц Г.П., воспитатель	Игровой элемент «Скамейка детская»- 2 шт.	30.08.2022г.	Удовлетворительное состояние		  
6	Заведующий МБДОУ № 2	Дерябина О.А., завхоз, Мироняк Т.В., ст. воспитатель Манукянц Г.П., воспитатель	Домик деревянный - 1 шт.	30.08.2022г.	Удовлетворительное состояние		  
7	Заведующий МБДОУ № 2	Дерябина О.А., завхоз, Мироняк Т.В., ст. воспитатель	Скамейка парковая	30.08.2022г.	Удовлетворительное состояние		  

		Манукянц Г.П., воспитатель					
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

Заведующий МБДОУ № 2



В.А. Средняк